

1. Q: 安装 Windows 更新 KB2962409 后, Fatal1ty 鼠标接口的轮询率无法设置为 125Hz 以上。

A: 请点击以下链接将 F-Stream 升级至 v2.0.188 版本。

[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)

2. Q: 我从华擎下载专区里下载了 Intel 9 系列的 Intel Management Engine 驱动程序 v10.0.0.1204 版本,但无法安装该驱动程序。在安装过程中,屏幕弹出以下错误信息“缺失一项必要的更新: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)”。

A: 该问题与 Intel ME 驱动程序要求有关,因此请参考错误信息的提示,在安装 Intel ME 驱动程序之前先安装 Windows 更新 KB2685811。

请从 Microsoft 网站下载 Windows 更新 KB2685811。

下载链接: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>

3. Q: ASRock M8 系统无法正确检测到蓝牙设备。如何解决该问题?

A: 请将 ASRock A-Tuning 升级至 V2.0.172.1 或更新版本来解决该问题。

ASRock A-Tuning V2.0.172.1 下载链接: [http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)

4. Q: 我已经从华擎下载专区安装了 BayTrail 的所有驱动程序,但是设备管理器中仍然有一项设备显示为“!”。我该怎么做?

A: 该问题与 Intel Trusted Execution Engine 要求有关。请先安装 Windows 更新 KB2685811,然后再重新安装 Intel Trusted Execution Engine。

KB2685811 下载链接: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>